

Track Painter

Use before or after installation to paint track as realistic as the rest of the layout.

INSTRUCTIONS

1. Shake Track Painter for one minute with the cap on.
2. To activate, depress spring-loaded tip several times on a piece of scrap cardboard until tip is saturated with paint.
3. Apply paint and let dry.

Steel Rail (TT4580)

Paint both sides of rails.

Rusty Rail (TT4581)

Paint where rust occurs on rails, spikes and plates.


Weathered Tie (TT4582)

Paint ties.

4. If paint dries on top of rails, remove using Maintenance Pads (TT4552) or light gray side of Rail Pal™ (TT4575). Dried paint on top of rails will inhibit conduction.

5. Replace Tip when overly frayed or pen becomes clogged.

STORAGE: Replace cap tightly and store on side.



INSTRUCTIONS

1. Agiter peinture de voie pour un minute avec le capuchon joint.
2. Pour l'activer, appuyez sur printemps-chargé pointe plusieurs fois sur un morceau de la ferraille en carton jusqu'à pointe est saturé de peinture.
3. Appliquer de la peinture et laisser sécher.

Rail d'Acier (TT4580)

Peinture les deux côtés de rails en acier une couleur.

Rail de Rouillées (TT4581)

Peinture où se produit la rouille sur rails, de pointes et plaques.

Ancienne Voie Ferrée (TT4582)

Peinture traverse de chemin de fer à regarder résisté.

4. Si la peinture sèche sur haut de rails, retirer à l'aide Maintenance Pads (TT4552) ou gris clair côté de pensions Rail Pal™ (TT4575). La peinture séchée sur le dessus des rails, freinent la conduction cardiaque.

5. Remplacer pointe lorsque trop effiloché ou stylo bouché.

STOCKAGE: Remplacer capuchon étroitement et stocker sur le côté.

INSTRUCCIONES

1. Agitar pintor de vías durante un minuto con el tapón de una pluma.
2. Para activar, deprimen muelle punta de lápiz varias veces en un pedazo de cartón chatarra hasta punta está saturada con pintura.
3. Aplicar pintura y dejar secar.

Ferrocarril de Acero (TT4580)

Pintar ambos lados de la vía ferroviaria un realista color acero.

Ferrocarril de Oxidado (TT4581)

Agregar óxido pintura sobre ferrocarriles, clavos y placas.

Capeado Ferrocarrils (TT4582)

Pintar ferrocarril lazos con apariencia desgastada.

4. Si pintura seca en la parte superior de los carriles, eliminar utilizando Maintenance Pads (TT4552) o gris claro lado del Rail Pal™ (TT4575). Pinturas secas en la parte superior de los carriles se inhiben conducción.

5. Reemplácela punta excesivamente deshilachadas o de la pluma se frena.

ALMACENAMIENTO: Reemplazar pen tapa con firmeza y almacenar a los lados.

ANWEISUNGEN

1. Schütteln maler des geleise für eine minute mit verschlusskappe.
2. Zu aktivieren, drücken federbelastete tip mehrmals auf ein Stück schrott pappe bis es gesättigt tip mit Farbe.
3. Für Farbe und lassen sie es trocknen.

Stahl Schiene (TT4580)

Malen beide Seiten von schienen.

Rostig Schiene (TT4581)

Malen rost auf schienen, spikes und platten.

Verwitterte die Gleise (TT4582)

Malen die Gleise.

4. Wenn Farbe trocknet oben auf schienen, entfernen sie Maintenance Pads (TT4552) oder hellgrau side Rail Pal™ (TT4575). Getrocknete farbe oben auf schienen hemmen conduction.

5. Ersetzen Sie Tip wenn übermäßig ausgefrant oder Stift wird verstopft.

LAGERUNG: Ersetzen Sie kappe fest verschlossen und speichern sie an der Seite.

*Actual paint color may vary. / La couleur de la peinture peuvent varier.
Pintura color real puede variar. / Tatsächliche Farbe kann variieren.*

This item is not a Children's Product and is not intended for use by Children.

Conforms to / Conforme á
ASTM D4236

Combination Package
Made in USA E7 ©2011 O CO

WOODLAND SCENICS®
PO Box 98, Linn Creek, MO 65052 • woodlandscenics.com